

Klausur zur Veranstaltung
“**Industrielle Produktionssysteme**”
im WS 09/10

Hinweise:

- Die Klausur besteht aus **11** Seiten (inkl. Deckblatt). Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Exemplar komplett ist und lassen Sie sich ansonsten ein anderes geben.
- Alle Aufgaben in der Klausur sind zu bearbeiten.
- Für jede Aufgabe sind die zu erreichenden Punkte angegeben. Bei einer Klausurdauer von 60 Minuten sind maximal insgesamt 60 Punkte zu erreichen.
- **Der Lösungsweg muss erkennbar sein!** Wenn Sie zur Beantwortung einer Frage eine Formel verwenden, so geben Sie diese zunächst in allgemeiner Form an!
- Als Hilfsmittel sind ein Taschenrechner, ein nicht vernetzter PC mit Scilab-Programmen Ihrer Wahl und zwei beidseitig beschriebene Hilfsblätter erlaubt.
- **Wichtig:** Wenn Sie Berechnungen mit Scilab o.ä. durchführen, dann geben Sie bitte auch die **Eingabematrizen und -vektoren** an!!!
- Zur Beantwortung der Fragen finden Sie genügend Platz in der Klausur. Bitte reißen Sie die Klausur nicht auseinander und verwenden Sie kein eigenes Papier.
- Tragen Sie bitte zuerst Ihre persönlichen Daten ein.

Persönliche Daten:

Nachname	Vorname	Matrikelnr.	Studienfach	Semester

Bewertung:

Aufg.	1	2	3	Summe
Punkte				

1. **Entstehung und Auswirkung von Variabilität an einer einzelnen Arbeitsstation** (14 P.)

(a) Unterstellen Sie, dass an einer Produktionsstufe eines Fließproduktionssystems 13 Werkstücke je Stunde ankommen, mit identischen deterministischen Zwischenankunftszeiten. Die deterministische reine Bearbeitungszeit je Werkstück an der Station beträgt 4 Minuten. Unterstellen Sie zunächst, die an der Station eingesetzte Anlage fehle nie aus. Ermitteln Sie für diese Annahme den Erwartungswert der Wartezeit und den Erwartungswert des Bestandes wartender Werkstücke vor der Station und begründen Sie Ihre Antwort! (3 P.)

(b) Sie schätzen nun, dass die an der Station eingesetzte Anlage exponentialverteilte störungsfreie Laufzeiten aufweist und im Mittel alle 900 Minuten ausfällt bei einer deterministischen Reparaturdauer von 100 Minuten. Berechnen Sie

- den Erwartungswert und den quadrierten Variationskoeffizienten der effektiven Prozesszeit,
- den Erwartungswert der Wartezeit vor der Station und
- den Erwartungswert des Bestandes vor der Station.

(8 P.)


- (c) Erläutern Sie anhand von Formeln, ob im Hinblick auf das Ziel der Minimierung von Beständen und Durchlaufzeiten bei gleicher Verfügbarkeit Anlagen mit seltenen (und langen) oder mit häufigen (und kurzen) Ausfällen vorzuziehen sind! (3 P.)

2. Leistungsanalyse von offenen mehrstufigen Ein-Produkt-Produktionssystemen mit unbegrenzten Puffern (24 P.)

- (a) **Rein serieller Materialfluss.** Betrachten Sie zunächst den Fall, dass ein rein serieller Materialfluss vorliegt. Geben Sie eine allgemeine Formel zur Berechnung des quadrierten Variationskoeffizienten $c_a^2(i)$ der Zwischenabgangszeiten einer Station i mit einem Server an und erklären Sie diese! Erläutern Sie, ob bzw. wann die Formel exakt ist! (4 P.)

- (b) **Zusammenführung (“Merging Inflow”) im Materialfluss.** Betrachten Sie nun den Fall, dass eine Station i von mehreren vorgelagerten Stationen mit gleichartigen Werkstücken gespeist wird. Geben Sie allgemeine Formeln zur Berechnung der Ankunftsrate und des quadrierten Variationskoeffizienten der Zwischenankunftszeiten der Station i an und erklären Sie diese! Erläutern Sie, ob bzw. wann die Formeln exakt sind! (6 P.)

- (c) **Analyse eines offenen Ein-Produkt-Netzwerks.** Analysieren Sie das in der folgenden Abbildung dargestellte Netzwerk aus Arbeitsstationen mit jeweils einem Server zur Herstellung einer einzigen Produktart.



Die externen Ankunftsraten betragen $\gamma_1 = 10/h$ und $\gamma_2 = 8/h$. Bei den externen Ankünften handelt es sich um Poisson-Prozesse. Die Bearbeitungsauern an allen Stationen sind exponentialverteilt. Die Erwartungswerte der Bearbeitungszeiten an den einzelnen Stationen entnehmen Sie der folgenden Tabelle:

Station i	$E[T_s(i)]$ [h]
1	1/12
2	1/9
3	1/25
4	1/27
5	1/23

Berechnen Sie (ggf. unter Verwendung eines geeigneten Scilab-Programms) für jede Station die Ankunftsrate λ_i , den quadrierten Variationskoeffizienten $c_a^2(i)$ der Zwischenankunftszeit, die Durchlaufzeit $CT(i)$ und den Bestand $WIP_s(i)$. Wie groß ist der Durchsatz des Systems? Begründen Sie, ob diese Ergebnisse exakt sind! (14 P.)

3. **Produktionssteuerung mit einem Kanban- oder einem CONWIP-System.**
(22 P.)

Gegeben ist ein serielles Produktionssystem mit sieben Stationen. Jede Station verfügt über einen Server. Alle Bearbeitungszeiten sind exponentialverteilt. Die Bearbeitungsgeschwindigkeiten μ_i der Stationen entnehmen Sie der folgenden Tabelle:

Station i	μ_i [h^{-1}]
1	10
2	10
3	9
4	7
5	9
6	10
7	10

- (a) Unterstellen Sie zunächst, dass mittels einer Kanban-Produktionssteuerung der maximale (!) Bestand im System auf 25 Werkstücke beschränkt werden soll. Da sich an jeder der sieben Stationen maximal ein Werkstück befinden kann, wird dies erreicht, wenn zwischen den Stationen $25 - 7 = 18$ Werkstücke in den Puffern Platz finden können und somit insgesamt 18 Pufferplätze zur Verfügung stehen. Betrachtet wird der Fall, dass alle Puffer gleich groß sind. Gehen Sie davon aus, dass die erste Station nie hungert und die letzte nie blockiert wird.
- Ermitteln Sie nun durch einen geeigneten Dekompositionsansatz, welche Produktionsrate durch diese Systemkonfiguration erreicht wird.
 - Ermitteln Sie den mittleren Gesamtbestand im System und runden Sie diesen (kaufmännisch) auf die nächste ganzzahlige Zahl N^K .

(10 P.)

- (b) Unterstellen Sie nun, dass durch Verwendung einer CONWIP-Produktionssteuerung ein konstanter (ganzzahliger) Bestand an Werkstücken im Gesamtsystem von $N_1^C = N^K$ eingestellt werden soll. Ermitteln Sie durch Anwendung einer Mittelwertanalyse den sich dann einstellenden Durchsatz des Systems und geben Sie den Bestand an jeder Station an. (10 P.)

- (c) Vergleichen Sie die mit den verschiedenen Produktionssteuerungen erreichten Produktionsraten und begründen Sie die Unterschiede. (2 P.)